



**TELE
INDUSTRIEN**
teleselskabernes
branchesamarbejde

Til

e-mail til ler@sdfc.dk med
cc til simho@sdfc.dk

12. april 2019

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregisteret

Indledning

Teleindustrien (TI) skal hermed kvittere for modtagelsen af det fremsendte udkast og afgiver hermed høringssvar.

Indledningsvist vil TI udtrykke anerkendelse af den balance, der er lagt op til, mellem hvad der er frivilligt (kan-bestemmelser) og lovpligtigt (skal-bestemmelser). Det er den mest realistiske og hensigtsmæssige tilgang til en bæredygtig model for det fremadrettede LER-arbejde.

TI's væsentlige konkrete indsigelse til udkastet vedrører § 32, stk. 4 om, at ledningsejeren skal angive z-koordinat (dybden) for en ledning eller et ledningstracé. Det er et urealistisk krav at stille til "bløde" ledninger, og derfor skal det udgå.

Bemærkningerne til de enkelte afsnit følger nedenfor.

TI skal endnu engang understrege, at vejen til færre graveskader ikke alene er øget detailregulering af ledningsoplysningerne og skærpede krav til ledningsejerne, hvilket den nye regulering af LER og det efterfølgende samarbejde om implementeringen i høj grad har båret præg af. Det er mindst lige så vigtigt, at informationerne anvendes konkret og korrekt på arbejdsstedet af entreprenøren, ligesom der fortsat skal udvises fornøden forsigtighed i forbindelse med gravearbejdet.

Der foreligger et omfattende bilagsmateriale til udkastet, som TI for nuværende ikke agter at kommentere nærmere. TI skal alene bemærke, at det lægges til grund, at bilagene ligger inden for rammerne af udkastets bestemmelser.

Bemærkninger til udkastet

- § 12: Det bør tydeliggøres, at ledningsejerens indberetningspligt forudsætter, at ledningsejeren er bekendt med ændringen i de faktiske forhold.
- § 13: Det vil være hensigtsmæssigt med en mere præcis definition af, hvor stort et område, der på én gang kan indhentes oplysninger fra for at begrænse mængden af data, der udveksles. En afgrænsning pr. forespørgsel kunne f.eks. være 1 km² (kvadratkilometer).
- § 14 stk. 2: En professionel graveaktør, der arbejder på privat haveareal, bør ikke være undtaget fra at forespørge via LER.
Ledningsejerne har et meget stort antal stikledninger til private boliger, der netop ligger i haveareal i en dybde omkring 30-40 cm. Derfor bør havearealer helt udgå af undtagelsesbestemmelsen i nr. 2. Alternativt bør undtagelsen for så vidt angår havearealer ændres til "når der ikke graves dybere end 20 cm under terræn".
Såfremt undtagelsen fastholdes i sin nuværende form, vil det formentligt føre til flere graveskader, da entreprenøren vil undlade at søge oplysninger for et område, hvor der sandsynligvis ligger ledninger.
- § 16: Det bør fremgå, at ledningsoplysningerne skal rekvireres hurtigst muligt, når der udføres uopsætteligt reparationsarbejde, og at reparationsarbejdet skal udføres med ekstraordinær forsigtighed, indtil ledningsoplysningerne er modtaget.
- § 25 stk. 5: Der bør tages højde for den situation, hvor IT-nedbrud eller lignende force majeure situation, forhindrer ledningsejeren i at udlevere oplysningerne. I den situation bør indrømmes ledningsejeren en forlænget frist.
- § 31 stk. 1: Bestemmelsens 2. punktum skaber uklarhed om ansvarsfordelingen mellem ledningsejeren og gravaktøren og kan opfattes som en skærpelse af ledningsejerens ansvar. Der er ikke hjemmel hertil i LER-loven.

Loven fastlægger den ansvarsfordeling, der udtrykkes i bekendtgørelsen § 14 stk. 1, idet ledningsejeren er ansvarlig for at udlevere de nødvendige ledningsoplysninger. Disse skal være umiddelbart anvendelige. Derefter har graveaktøren ansvaret for at tilrettelægge og udføre gravearbejdet under hensyntagen til de indhentede oplysninger og forholdene i graveområdet.

§ 31 stk. 1, 2. punktum, er i modstrid hermed, idet bestemmelsen kan opfattes sådan, at graveaktøren ikke har noget ansvar for konkret at forholde sig til de udleverede oplysninger.

TI skal meget klart opfordre til, at 2. punktum udgår.

§ 32 stk. 4: TI har i hele forløbet - og gentagne gange - påpeget, at de "bløde" ledninger ikke skal være omfattet af kravet om angivelse af z-koordinat.

Det vil være en meget stor omkostning for ledningsejerne, hvis kravet fastholdes, og registreringen af z-koordinat vil efter enhver erfaring være ubrugelig efter en kort periode.

"Bløde" ledninger ligger ikke fast placeret i jorden på samme måde som andre ledningstyper. Ved anlægsarbejde på steder, hvor der ligger mange ledninger placeret, er det helt almindeligt, at der skubbes til eksisterende ledninger for at skabe plads. Yderligere skal det bemærkes, at "graven" skal stå åben i længere tid, hvis ledningsejeren skal gps-indmåle z-koordinaten. Det er i modstrid med ønsket om at få reetableret hurtigst muligt efter ledningsarbejdet. I praksis vil det derfor øge den negative effekt på trafikafviklingen.

Dertil kan en z-koordinat ikke anvendes uden brug af særligt teknisk udstyr. Det vil være mere anvendeligt for entreprenøren, hvis ledningsejeren i ledningsoplysningerne i stedet angiver en omtrentlig dybde (som i dag).

TI skal derfor meget klart markere, at forslaget såvel teknisk som økonomisk savner mening. Forslaget skal derfor udgå.

Alternativt bør bestemmelsen ændres til en kan-bestemmelse, dvs. det skal være frivilligt for ledningsejeren, hvorvidt z-koordinat oplyses.

§ 44: Bestemmelsen bør i sin helhed udgå. Spørgsmålet om oplysninger om andre ledningsejeres passive infrastruktur er i forvejen reguleret i anden lovgivning.

§ 45: TI har forståelse for behovet for at opnå viden om omfanget af graveskader.

Det skal bemærkes, at det er en betydelig administrativ byrde, der pålægges virksomhederne. Det bør derfor tilføjes, at ledningsejerne kun er forpligtiget til at udlevere oplysningerne, hvis de umiddelbart tilgængelige, og at der ikke stilles særlige krav til formatet.

§ 50: TI udtrykker anerkendelse af overgangsbestemmelsen, der indrømmer ledningsejerne tid til at sikre en ordentlig implementering af den nye regulering.

Med venlig hilsen



Jakob Willer
Direktør